
Esempi di impianto

Alt. 1




Impianto centralizzato:3x KUA-3
con elettrov. FS-4700.
Elettrov. raccomandato in funzione
del n.ro dei bracci:
FS-3000: 2-3 bracci
FS-4700: 3-4 bracci
FA-6000: 4-5 bracci


Alt. 2

Impianto centralizzato: 5xKUA-3 con serranda automatica ASE-12,unità di controllo M-1000, ed elettroventilatore. - Elettrov. raccomandato in funzione del n.ro dei bracci:
FS-2100: 2-4 bracci.
FS-3000: 3-6 bracci.
FS-4700: 4-8 bracci.
FA-6000: 6-10 bracci.

Poichè ogni posto di lavoro ha le sue caratteristiche, quanto sopra suggerito è valido solo teoricamente.
.



Alt. 3



Impianto centralizzato: 3x KUA-3 collegati a filtro elettrostatico mod. EF-3000.
Filtro raccomandato in funzione del n.ro dei bracci:
EF-2000: 1-2 bracci*
EF-3000: 1-3 bracci*
EF-5000: 2-5 bracci*
Se occorrono più bracci usare la serranda automatica mod. ASE-12 (Vd Alt. 2).

*Per uso continuo

Alt. 4

Impianto centralizzato: 3x KUA-3 con elettrov. singoli e economizzatore di energia collegati ad un quadro M-1000 per interconnessione con l'elettrov. di spinta.
Vd pag. dati tecnici per economizzatore di energia ES-90.

