

## Caduta di pressione

I grafici qui sotto mostrano la caduta di pressione nel braccio MultiSmart®

I seguenti fattori condizionano la caduta di pressione:

1. Diametro del braccio.
2. Volume d'aria aspirata
3. Numero di curve nel braccio e loro angolazioni.

